

מדرين הפעלה  
ותחזוקה



# HURRICANE GARDEN

קטלן מקצועני לגינה | לליילת חרקים מעופפים

מושן, שואב ומשמיד!

מושן ומקטין  
את אוכלוסיית היתושים,  
זבובים, ברוחשים, חרקים  
ופרפרוי עש



## 4 פעולות משיכת עצומותיות

קטלן "הוריקן לגינה" מושלם לחצרות,  
גינות, שטחים ציבוריים, בריכות,  
סudsות, פרוגות, צימרים ועוד



יש לקרוא את ההוראות על האריזה.  
למגם במרקם של איסוף החרקים.  
סומולץ להחלף שקייק משיכת  
לאחר 14 ימים. לנוקט את תא  
היאסוטן ולמגם שקייק חדש.

150 ₪/מ'ר



IPX4



נורת UV נלעדיית  
עם נס משיכת עצום  
חזקת מסוגה בישראל



מוגן חיים  
בטוח לשימוש  
פטנט בולעדי:  
פוט טודולרי  
חתקפל.  
לאחסון קל ונוח.

עמ' חישין או  
הפעלה אוטומטית  
ברדת החשכה.  
לחסוך משמעותי  
באנרגיה.

לעצור  
ולגינה

חייב משיכת אפקטיבי

150 ₪/מ'ר

אנן קרא את מדرين ההפענה בעיון לפני השימוש בקטלן  
הוריקן. שומר את המדריך בהשא ידע למקרה שתזדקק לו.

הקפד לשימוש תמיד בחALKים מקוריים.  
אורן ח' מנורת UV הוא לעזר ישירה חודשי עבודה רצופה. לאחר תקופה זו ייתכן יהיה צורך להחליף  
את נורת UV. חשוב לנתק את המכשיר מהשקע לפני כל פעולה. אנן קרא בעיון את ההוראות:

1. הברגה החוצה בזהירות את ארבעת הbaraים המחייבים את סל האיסוף. הם נמצאים בתחתית המכשיר.  
חשוב לציין כי יחדה זו מכילה את המאוחר. שים לב שלא לפחות או לפחות את חוטי החשמל הbaraים.

2. עכשי יש להביבה החוצה את הבורה הבהיר האוחז את המנורה במקומה.

3. הסר את הנורה והכנס במקומה את הנורה החדשה.

4. הברגה חוזרת את הבורה האוחז את המהדק המקורי המנורה במקומו.

5. החזר את סל האיסוף למקוםו, הזרר על חוטי החשמל, הברגה את ארבעת הbaraים חוזרת למקוםו.

## פתרונות בעיות שכיחות

הבעיה	สาבה אפשרית	המלצת
הנורה אינה עובדת	המכשיר אינו מחובר היטב לחשמל	בדוק את חיבורו החשמלי
עתג הפעלה מכוון ל OFF	החלף את העטגה ל ON	החלף את ה UV פג
המכשיר אינו עובד כראוי	קרא את המדריך להפעלה נכונה	תוקף נורת UV פג
נורת UV נחלשה	החלף את ה UV	נקראת נורת UV פג
המכשיר רודע בשעת פעולה	קרא את המדריך להפעלה נכונה	המכשיר לא הורכב נכון



שיווק כלעדי:  
גראן פלייס. קובל נבת  
טל: 09-9668866  
טל: 09-9668868  
פקס: 09-9668868  
כתובת: www.greenplace.co.il



טל': 09-511

דגם יצוקן: GM931G

מייצור בסין

כתובת: Foshan Green Yellow Electrical technology LTD